

Uppdaterad 2025-02-09

**UHP Brf. Våpnaren**

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2016</b>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning (inkl reparation lekstuga)	3	0	-3
4363	Dränering av mark	0	0	0
0	Upprustning av gård/trädgårdsgruppen	10	0	-10
<i>Utvändigt</i>				
4353	Lackning av fönster	15	0	-15
4339	Däck trappor	30	0	-30
4336	Byte dörrar	30	0	-30
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Målning av limträbalkar enl besiktningsprotokoll	15	0	-15
4339	Laga murskador	10	0	-10
<i>Invändigt</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Fläktbyte OVK (var 6 år)	450	0	-450
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
4342	12 st värmeanläggningar	558	0	-558
		<b>1 128</b>	<b>0</b>	<b>-1 128</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2017</b>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	2	0	-2
4363	Bekärning av trä	25	0	-25
<i>Utvändigt</i>				
4339	Takbesiktning (var 10 år)	13	0	-13
4336	Byta Altandörrar	88	0	-88
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Däck trappor	5	0	-5
4339	Lackning av dörrar	25	0	-25
4339	Lackning av fönster	63		
<i>Invändigt</i>				
4392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var tredje året)	40	0	-40
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
4344	Markbelysning övreraden	10	0	-10
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0		0
		<b>279</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2018</b>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	2	0	-2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
4336	Byta Altandörrar	90	0	-90
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Däck trappor	10	0	-10
4339	Ytertak målning och säkerhet	110	0	-110
4339	Besiktning fasad	20	0	-20
<i>Invändigt</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	25	0	-25
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
4344	Markbelysning byta lampor	10	0	-10
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0	0	0
		<b>274</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2019</b>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	2	0	-2
4363	Bekärning av trä	36	0	-36
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
			0	0
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4336	Byta Altandörrar	85	0	-85
4336	Oförutsedda utgifter	25	0	-25
4336	Murning mm	50	0	-50
<i>Invändigt</i>				
4392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	1	0	-1
4392	Byte av Tilluftdon ventilation	110	0	-110
<i>VVS</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0	0	0
		<b>316</b>	<b>0</b>	<b>-316</b>

		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
<b>2020</b>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Underhåll lekplats	4	0	-4
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Deck, trappor, räcke	60	0	-60
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Invändigt</i>				
4392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	1	0	-1
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	15	0	-15
<i>EL</i>				
4344	Markbelysning byta lampor	20	0	-20
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0	0	0
		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>

<b>2021</b>		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Utvändigt</b>				
<b>4339</b>	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Deck trappor	20	0	-20
4339	Målning av hus fasaderna mm	2 400 000	0	-2 400 000
			0	0
<b>Invändigt</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	45	0	-45
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
4344	Besiktng av el-centraler var 10 år	60	0	-60
<b>Styr och regler</b>				
4342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	35	0	-35
0	0	0	0	0
		<b>2 400 172</b>	<b>0</b>	<b>-2 400 172</b>

<b>2022</b>		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
<b>Utvändigt</b>				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Deck trappor, räcke	50	0	-50
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	OVK (Var 6 år)	50	0	-50
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
0	0	0	0	0
		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>

<b>2023</b>		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Utvändigt</b>				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	8	0	-8
4339	Deck trappor, räcke	50	0	-50
4339	Målning och reparera ytter tak	130	0	-130
<b>Invändigt</b>				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh	40	0	-40
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	15	0	-15
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
4 344	Markbelysning byta lampor (var 6 år)	70	0	-70
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
0	0	0	0	0
		<b>320</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>



<b>2024</b>		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Träd beskärning	45	0	-45
				0
<b>Utvändigt</b>				0
<b>0</b>	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	10	0	-10
4339	Deck trappor	40	0	-40
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				0
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	45	0	-45
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				0
0	0	0	0	0
		<b>147</b>	<b>0</b>	<b>-147</b>

		Budget	Utfall	Diff. (tkr)
		(tkr)	(tkr)	
<b>2025</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
<b>Utvändigt</b>				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	10	0	-10
4339	Deck trappor	35	0	-35
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	45	0	-45
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
#REFERENS!	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	30	#####	#####
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
4 342	Besiktning och reglering av UC var tredje år	90	0	-90
		<b>217</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

<b>2026</b>		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0		0
<b>Utvändigt</b>				
4339	Underhåll, Olja,	10	0	-10
4339	Deck trappor	35	0	-35
0	0	0		0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	15	0	-15
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
0	0	0	0	0
		<b>67</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2027</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Bekärning av trä	45	0	-45
				0
<b>Utvändigt</b>				
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	50	0	-50
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	50	0	-50
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
4 342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	55	0	-55
		<b>252</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>
<b>2028</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
<b>Utvändigt</b>				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	25	0	-25
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
				0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				0
0	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	35	0	-35
0	0	0	0	0

**Styr och regler**

#REFERENS! #REFERENS!

#####

#####

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2029</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
<b>Utvändigt</b>				
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
<b>Invändigt</b>				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	20	0	-20
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
4 344	Markbelysning byta lampor (var 10 år)	90	0	-90
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
0	0	0	0	0
		<b>232</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>

**2030****Mark/gård**

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Träd beskärning	50	0	-50
0				

<b>Utvändigt</b>				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				0
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	50	0	-50
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				0
4 342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	55	0	-55
		<b>207</b>	<b>0</b>	<b>-207</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2031</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
<b>Utvändigt</b>				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				0
2032	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				0
4 344	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	40	0	-40
4 344	Åtgärder av el-centraler	25	0	-25
<b>Styr och regler</b>				0

#REFERENS!	#REFERENS!	#####	0	#####
0	0	0	0	0
		#####	0	#####

		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
<b>2032</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
<b>Utvändigt</b>				
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	30	0	-30
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				
0	0	0	0	0
		<b>82</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>

		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
<b>2033</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Träd beskärning	50	0	-50
				0
<b>Utvändigt</b>				
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0

<b>VVS</b>					0
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	60	0		-60
0	0	0	0		0
<b>EL</b>					0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
<b>Styr och regler</b>					0
4 342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	65	0		-65
0	0	0	0		0
		<b>282</b>	<b>0</b>		<b>-282</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2034</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
<b>Utvändigt</b>				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Invändigt</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>VVS</b>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>EL</b>				0
0	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	45	0	-45
0	0	0	0	0
<b>Styr och regler</b>				0
#REFERENS!	#REFERENS!	#####	0	#####
		<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>

		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	
		<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>Diff. (tkr)</b>
<b>2035</b>				
<b>Mark/gård</b>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2



4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
	<b>Utvändigt</b>			0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
4339	Besiktning av hus fasaderna mm	85	0	-85
0	0	0	0	0
				0
	<b>Invändigt</b>			0
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0
				0
	<b>VVS</b>			0
4343	OVK	80	0	-80
0	0	0	0	0
				0
	<b>EL</b>			0
4 344	Markbelysning byta lampor (var 10 år)	110	0	-110
0	0	0	0	0
				0
	<b>Styr och regler</b>			0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		<b>382</b>	<b>0</b>	<b>-382</b>