

Uppdaterad 2025-05-24

UHP Brf. Våpnaren

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2016				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning (inkl reparation lekstuga)	3	0	-3
4363	Dränering av mark	0	0	0
0	Upprustning av gård/trädgårdsgruppen	10	0	-10
<i>Utvändigt</i>				
4353	Lackning av fönster	15	0	-15
4339	Däck trappor	30	0	-30
4336	Byte dörrar	30	0	-30
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Målning av limträbalkar enl besiktningsprotokoll	15	0	-15
4339	Laga murskador	10	0	-10
<i>Invändigt</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Fläktbyte OVK (var 6 år)	450	0	-450
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
4342	12 st värmeanläggningar	558	0	-558
		1 128	0	-1 128

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2017				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	2	0	-2
4363	Bekärning av trä	25	0	-25
<i>Utvändigt</i>				
4339	Takbesiktning (var 10 år)	13	0	-13
4336	Byta Altandörrar	88	0	-88
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Däck trappor	5	0	-5
4339	Lackning av dörrar	25	0	-25
4339	Lackning av fönster	63		
<i>Invändigt</i>				
4392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var tredje året)	40	0	-40
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
4344	Markbelysning överraden	10	0	-10
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0		0
		279	0	-279

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2018				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	2	0	-2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
4336	Byta Altandörrar	90	0	-90
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Däck trappor	10	0	-10
4339	Ytertak målning och säkerhet	110	0	-110
4339	Besiktning fasad	20	0	-20
<i>Invändigt</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	25	0	-25
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
4344	Markbelysning byta lampor	10	0	-10
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0	0	0
		274	0	-274

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2019				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	2	0	-2
4363	Bekärning av trä	36	0	-36
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
			0	0
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4336	Byta Altandörrar	85	0	-85
4336	Oförutsedda utgifter	25	0	-25
4336	Murning mm	50	0	-50
<i>Invändigt</i>				
4392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	1	0	-1
4392	Byte av Tilluftdon ventilation	110	0	-110
<i>VVS</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0	0	0
		316	0	-316

		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
2020				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Underhåll lekplats	4	0	-4
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Deck, trappor, räcke	60	0	-60
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Invändigt</i>				
4392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	1	0	-1
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	15	0	-15
<i>EL</i>				
4344	Markbelysning byta lampor	20	0	-20
<i>Styr och regler</i>				
0	0	0	0	0
		112	0	-112

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
<u>2021</u>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Utvändigt</i>				
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Deck trappor	20	0	-20
4339	Målning av hus fasaderna mm	2 400 000	0	-2 400 000
			0	0
<i>Invändigt</i>				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>VVS</i>				
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	45	0	-45
0	0	0	0	0
<i>EL</i>				
4344	Besiktng av el-centraler var 10 år	60	0	-60
<i>Styr och regler</i>				
4342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	35	0	-35
0	0	0	0	0
		2 400 172	0	-2 400 172

2022		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
Utvändigt				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	5	0	-5
4339	Deck trappor, räcke	50	0	-50
0	0	0	0	0
Invändigt				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				
4343	OVK (Var 6 år)	50	0	-50
0	0	0	0	0
EL				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Styr och regler				
0	0	0	0	0
		112	0	-112

2023		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Utvändigt				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	8	0	-8
4339	Deck trappor, räcke	50	0	-50
4339	Målning och reparera ytter tak	130	0	-130
Invändigt				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh	40	0	-40
0	0	0	0	0
VVS			0	0
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	15	0	-15
0	0	0	0	0
EL			0	0
4 344	Markbelysning byta lampor (var 6 år)	70	0	-70
0	0	0	0	0
Styr och regler			0	0
0	0	0	0	0
		320	0	-320

2024		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Träd beskärning	45	0	-45
				0
Utvändigt				0
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	10	0	-10
4339	Deck trappor	40	0	-40
0	0	0	0	0
Invändigt				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				0
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	45	0	-45
0	0	0	0	0
EL				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
0	0	0	0	0
		147	0	-147

2025		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
Utvändigt				0
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	10	0	-10
4339	Deck trappor	35	0	-35
0	0	0	0	0
Invändigt				0
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	45	0	-45
0	0	0	0	0
VVS				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
EL				0
4 344	Markbelysning byta lampor (var 10 år)	90		-90
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
4 342	Besiktning och reglering av UC var tredje år	90	0	-90
		277	0	-277

2026		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0		0
Utvändigt				0
4339	Underhåll, Olja,	10	0	-10
4339	Deck trappor	45	0	-45
0	0	0		
0	0	0	0	0
Invändigt				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				0
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	20	0	-20
0	0	0	0	0
EL				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
0	0	0	0	0
		82	0	-82

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2027				
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Bekärning av trä	45	0	-45
				0
Utvändigt				
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	50	0	-50
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Invändigt				
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	50	0	-50
0	0	0	0	0
VVS				
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	50	0	-50
0	0	0	0	0
EL				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Styr och regler				
4 342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	55	0	-55
		272	0	-272

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2028				
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
Utvändigt				
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	50	0	-50
0	0	0	0	0
Invändigt				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				
				0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
EL				0
0	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	35	0	-35
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
4342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje	55		-55
		162	0	-162

2029		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
Utvändigt				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	40	0	-40
0	0	0	0	0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
				0
Invändigt				0
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0
				0
VVS				0
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	30	0	-30
0	0	0	0	0
				0
EL				0
4 344	Markbelysning byta lampor (var 10 år)	90	0	-90
0	0	0	0	0
				0
Styr och regler				0
0	0	0	0	0
		252	0	-252

2030		Budget	Utfall	
		(tkr)	(tkr)	Diff. (tkr)
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Träd beskärning	50	0	-50
				0

Utvändigt				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	45	0	-45
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Invändigt				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				0
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	50	0	-50
0	0	0	0	0
EL				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
4 342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	55	0	-55
		222	0	-222

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2031				
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
Utvändigt				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Invändigt				0
2032	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0
VVS				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
EL				0
4 344	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	40	0	-40
4 344	Åtgärder av el-centraler	25	0	-25
Styr och regler				0

4342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje	55		-55
0	0	0	0	0
		227	0	-227

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
<u>2032</u>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
0	0	0	0	0
				0
<i>Utvändigt</i>				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Invändigt</i>				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				0
4343	Spolning av gårdsbrunnar (var 3 året)	30	0	-30
0	0	0	0	0
EL				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Styr och regler</i>				0
0	0	0	0	0
		82	0	-82

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
<u>2033</u>				
<i>Mark/gård</i>				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2
4363	Lekutrustning	5	0	-5
4363	Träd beskärning	50	0	-50
				0
<i>Utvändigt</i>				0
4339	Underhåll, Olja,	15	0	-15
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Invändigt</i>				0
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0

VVS				0
4343	Spolning av LGH brunnar 24 lgh (var tredje året)	60	0	-60
0	0	0	0	0
EL				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
4 342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje år	65	0	-65
0	0	0	0	0
		282	0	-282

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2034				
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	3	0	-3
4363	Lekutrustning	6	0	-6
0	0	0	0	0
				0
Utvändigt				0
4339	Underhåll, Olja,	20	0	-20
4339	Deck trappor	30	0	-30
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Invändigt				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
VVS				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
EL				0
0	Besiktning av samtliga centraler (var 3 året)	45	0	-45
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
4342	Besiktning av Värmeanläggningar var tredje	65		-65
		169	0	-169

		Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Diff. (tkr)
2035				
Mark/gård				
4363	Byte av sand i sandlådor	2	0	-2

4363	Lekutrustning	6	0	-6
0	0	0	0	0
Utvändigt				0
4339	Underhåll, Olja,	20	0	-20
4339	Deck trappor	30	0	-30
4339	Besiktning av hus fasaderna mm	85	0	-85
0	0	0	0	0
Invändigt				0
4 392	Besiktning av våtrum 24 lgh (var 2 år)	55	0	-55
0	0	0	0	0
VVS				0
4343	OVK	90	0	-90
0	0	0	0	0
EL				0
4 344	Markbelysning byta lampor (var 10 år)	110	0	-110
0	0	0	0	0
Styr och regler				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		398	0	-398